

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-THINNER ACRILICO ALTO BRILLO	THINNER ACRILICO ALTO BRILLO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	20-Mar-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante:

1.1. Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla:

Forma del producto: Mezcla

Nombre del producto: Thinner Acrílico Alto Brillo

No. CAS:

Componente	No. CAS
Tolueno	108-88-3
Esteres	No disponible
Cetonas	No disponible
Xileno	1330-20-7
Butil Cellosolve	111-76-2

1.2. Otros medios de identificación:

Adelgazante

1.3. Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:

Sin datos disponibles.

1.4. Datos del proveedor o fabricante:

Industrias Monfel, S.A. de C.V.

Avenida Promoción No. 345

Zona Industrial, 1ª. Sección

San Luís Potosí, S.L.P.

(444)-824-5622

1.5. Número de teléfono en caso de emergencia:

Número de emergencia: 55 5559 1588, 800-00-214-00

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros:

2.1. Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla:

Clasificación de Peligro	Categoría de Peligro
Líquido Inflamable	2
Peligro por aspiración	1
Corrosión/ irritación cutánea	2
Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única); efecto narcótico.	3
Toxicidad para la reproducción	2
Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas); neurológico.	2

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-THINNER ACRILICO ALTO BRILLO	THINNER ACRILICO ALTO BRILLO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	20-Mar-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

2.2. Elementos de señalización:

Pictogramas de Peligro:



Palabra de advertencia: Peligro.

Indicación de peligro:

H225	Líquido y vapores muy inflamables
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H315	Provoca irritación cutánea.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H361	Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejo de prudencia:

P210	Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P240	Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
P241	Utilizar material (eléctrico / de ventilación / iluminación /...) antideflagrante.
P260	No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles.
P264	Lavar manos, antebrazos y otras áreas expuestas cuidadosamente después de la manipulación.
P280	Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.
P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O EL PELO: Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P370+P378	EN CASO DE INCENDIO: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol y CO ₂ para la extinción.
P403+P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-THINNER ACRILICO ALTO BRILLO	THINNER ACRILICO ALTO BRILLO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	20-Mar-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

P501

Eliminar el contenido / recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional.

2.3. Otros peligros que no contribuyen en la clasificación:

Los vapores irritan los ojos y el tracto respiratorio superior; causar mareos, dolor de cabeza, anestesia, paro respiratorio. El líquido irrita los ojos y causa el secado de la piel. Si se aspira, causa tos, náuseas, angustia y edema pulmonar en rápido desarrollo. Si se ingiere, provoca vómitos, dolor de garganta, diarrea y respiración deprimida

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes:

3.1. Sustancias:

No aplica.

3.2. Mezclas:

Identidad química de la sustancia: Adelgazante.

Nombre	No. CAS	% (w/w)	Clasificación (SGA)	
Tolueno	108-88-3	30-50	Líquido Inflamable	2
			Peligro por aspiración	1
			Corrosión/irritación cutánea	2
			Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única); efecto narcótico	3
			Toxicidad para la reproducción	2
			Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas); neurológico	2
Xileno	1330-20-7	4-24	Líquido Inflamable	3
			Toxicidad agua (cutánea)	4
			Corrosión/irritación cutánea	2
			Toxicidad agua (inhalación)	4
Butil Cellosolve	111-76-2	5-20	Toxicidad aguda (ingestión)	4
			Corrosión/irritación cutánea	2
			Lesiones oculares graves/irritación ocular	2A
			Toxicidad aguda (inhalación)	3

SECCIÓN 4. Primeros auxilios:

4.1. Descripción de los primeros auxilios:

En caso de inhalación: Salir del área contaminada y respire profundamente el aire fresco. Busque atención médica en caso de síntomas (tos, dificultad para respirar o ardor en garganta o pecho).

En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. Quítese inmediatamente la ropa contaminada.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-THINNER ACRILICO ALTO BRILLO	THINNER ACRILICO ALTO BRILLO		
	Versión: 1.0	Fecha de aprobación: 20-Mar-25	Fecha de revisión: NA
	Sustituye a: Ninguna		

En caso de contacto con los ojos: Mantener separados los párpados y enjuagar con abundante agua limpia y fresca por lo menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil y continuar con el lavado. Consultar a un médico.

En caso de ingestión: Enjuagar la boca inmediatamente y luego beber abundante agua, buscar atención médica. **NO** provocar el vómito.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos:

Inhalación: Mareo. Somnolencia. Dolor de cabeza. Náusea. Debilidad. Inconsciencia.

Contacto con la piel: La exposición prolongada puede causar irritación en la piel, sequedad.

Contacto con los ojos: El contacto causa irritación, dolor, hinchazón de la conjuntiva y visión borrosa.

Ingesta: Sensación de quemarse. Dolor abdominal.

Síntomas crónicos: No disponibles.

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial:

Si se expone o está preocupado, consiga atención médica. Tenga a la mano la hoja de seguridad o el contenedor del producto.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios:

5.1. Medios de extinción apropiados:

Agentes extintores adecuados: Polvo químico seco, dióxido de carbono (CO₂) o agua pulverizada

Agentes extintores no adecuados: No utilice corrientes de agua fuertes. Una corriente fuerte de agua puede esparcir el líquido incendiado.

5.2. Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas:

Peligro de incendio: Líquido y vapor muy inflamables

Peligro de explosión: Las mezclas de aire y vapor pueden explotar cuando se encienden.

Reactividad: Reacciona violentamente con oxidantes fuertes y ocasiona peligro de incendio y explosión

5.3. Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio:

Medidas de precaución contra incendios: Aísle en todas direcciones como mínimo 800 metros.

Protección durante la extinción: Use el equipo de respiración autónoma (ERA) de presión positiva. La ropa de protección para incendios estructurales provee protección térmica pero solo protección química limitada.

Instrucciones de extinción: Incendio pequeño: Utilizar polvo químico seco, CO₂, rocío de agua o espuma resistente al alcohol. Incendio grande: Usar rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol, evite apuntar chorros directos o sólidos directamente al producto. Si se puede hacer de manera segura, aleje los

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-THINNER ACRILICO ALTO BRILLO	THINNER ACRILICO ALTO BRILLO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	20-Mar-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

contenedores no dañados del área alrededor del fuego. Incendio que involucra tanques, vagones de ferrocarril o autotanques: Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice las boquillas de monitores. Enfríe los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar. Mantenerse siempre alejado de los tanques o contenedores que están en contacto directo con las llamas.

Productos de combustión peligrosa:

Óxidos de carbono (CO, CO₂).

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental:

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:

Medidas generales: Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área inmediata). Todo el equipo que use durante el manejo del producto debe estar conectado a tierra. No toque ni camine sobre el material derramado. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa.

Protección durante la emergencia: Use el equipo de respiración autónoma (ERA) de presión positiva. Use la ropa de protección química cuando no exista riesgo de incendio.

Procedimiento de emergencia: Como medida de precaución inmediata, aísle el área del derrame o fuga por lo menos 50 metros en todas las direcciones. Mantener alejado al personal no autorizado. Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba. Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar la entrada al alcantarillado y aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:

Procedimiento para la contención: Derrame pequeño: Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transfiera a contenedores. Derrame grande: Construir un dique más adelante del derrame líquido para su posterior eliminación. El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.

Métodos de limpieza: Recoger el producto mecánicamente y depositar en contenedores. Usar herramientas limpias a prueba de chispas para recolectar el material absorbido. Limpiar con agua el área contaminada.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-THINNER ACRILICO ALTO BRILLO	THINNER ACRILICO ALTO BRILLO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	20-Mar-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento:

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

Manejo seguro: Manipular solo en lugares bien ventilados. Conecte a tierra física el contenedor y el equipo receptor. Evite el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales que puedan generar chispa, flama abierta o temperaturas que puedan provocar ignición.

Medidas de higiene: Lávese las manos después de su manipulación. No comer beber ni fumar en las zonas de trabajo. No guarde juntos alimentos y productos químicos.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad:

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco. Almacenar en un lugar bien ventilado y separado de oxidantes y aluminio. Mantener el contenedor bien cerrado. Mantener y almacenar lejos de la luz del sol directa, temperaturas extremadamente altas o bajas. Mantenga en un lugar a prueba de incendios. Los recipientes fijos donde se almacenen estas sustancias deben contar con dispositivos de relevo de presión y arrestador de flama.

Materiales incompatibles: Oxidantes fuertes; cáusticos, ácido nítrico concentrado.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal:

8.1. Parámetros de control:

Sustancia Química	No. CAS	VLE	
		PPT	CT o P
Tolueno	108-88-3	20 ppm	No establecido
Xileno	1330-20-7	100 ppm	150 ppm
2-Butoxietanol	111-76-2	20 ppm	No establecido

8.2. Controles técnicos apropiados:

Las fuentes de lavado de ojos de emergencia y las duchas de seguridad deben estar disponibles en los alrededores inmediatos de cualquier área de exposición potencial. Asegure la ventilación adecuada, especialmente en las áreas reducidas. Se deben utilizar detectores de gas cuando los gases o vapores inflamables puedan ser liberados.

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP:

Protección para manos: Use guantes de protección de protección química probado según norma EN374. Recomendación: Caucho de butilo, caucho de nitrilo, caucho de neopreno.

Protección ocular: Gafas de seguridad ajustadas al contorno de los ojos. Además de las gafas, use un protector facial si existe la probabilidad de que se produzcan salpicaduras en la cara.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-THINNER ACRILICO ALTO BRILLO	THINNER ACRILICO ALTO BRILLO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	20-Mar-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Protección de cuerpo y piel: Se debe usar ropa protectora adecuada para evitar el contacto con la piel. Recomendación: Ropa de protección ignífuga, antiestática. Calzado de seguridad según EN 345-347.

Protección respiratoria: En caso de exposición prolongada durante la manipulación o si se desconoce la concentración, utilizar un equipo de respiración autónomo.

Otra información: La selección del equipo de protección personal apropiado debe basarse en una evaluación de las características de rendimiento del equipo de protección en relación con la(s) tarea(s) a realizar, las condiciones presentes, la duración del uso y los peligros y/o peligros potenciales que pueden surgir durante el uso.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas:

Apariencia (estado físico, color, etc.)	Líquido incoloro	Mezcla
Olor	Característico	Mezcla
Umbral de olor	2.9ppm	Tolueno
Potencial de Hidrógeno, pH	6-7	Mezcla
Punto de fusión/punto de congelación	-48°C	Xileno
Punto inicial e intervalo de ebullición	110°C	Tolueno
Punto de inflamación	4.44 °C	Tolueno
Velocidad de evaporación	2 (acetato de n-butilo=1)	Tolueno
Inflamabilidad (sólido/gas)	No disponible	Mezcla
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	7.1% 0.9%	Mezcla
Presión de vapor	40 mmHg @ 32°C	Tolueno
Densidad de vapor	3.14 (Aire=1)	Tolueno
Densidad	0.8590 g/cm ³	Mezcla
Solubilidad(es)	No disponible	Mezcla
Coeficiente de partición n-octanol/agua	No disponible	Mezcla
Temperatura de ignición espontánea	463°C	Xileno
Temperatura de descomposición	No disponible	Mezcla
Viscosidad	0,590 cP a 25 °C	Tolueno
Peso molecular	Sin datos disponibles	Mezcla

Los datos mencionados son solo para efectos de la Hoja de Seguridad de la Sustancia Química Peligrosa o Mezcla. Para otros propósitos por favor consultar la hoja de especificaciones del producto.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad:

10.1. Reactividad:

Oxidantes fuertes.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-THINNER ACRILICO ALTO BRILLO	THINNER ACRILICO ALTO BRILLO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	20-Mar-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

10.2. Estabilidad química:

Estable bajo condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. (véase sección 7).

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas:

No ocurrirá polimerización peligrosa.

10.4. Condiciones que deberán evitarse:

Luz del sol directa, temperaturas extremadamente bajas o altas, calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas, materiales incompatibles y otras fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles:

Oxidantes fuertes y cáusticos fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosa:

Óxidos de carbono (CO, CO₂). Vapores tóxicos o irritantes.

SECCIÓN 11. Información toxicológica:

11.1. Información sobre las vías probables de ingreso:

Inhalación:	Mareo. Somnolencia. Dolor de cabeza. Náusea. Debilidad. Inconsciencia.
Contacto con la piel:	La exposición prolongada puede causar irritación en la piel y sequedad.
Contacto con los ojos:	El contacto causa irritación, dolor, hinchazón de la conjuntiva y visión borrosa.
Ingestión:	Sensación de quemarse. Dolor abdominal

11.2. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

Corrosión/Irritación cutánea:	Categoría 2.
Lesión ocular grave/irritación ocular:	No es posible su clasificación.
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No es posible su clasificación.
Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel:	La exposición prolongada puede causar irritación de la piel.
Síntomas/lesiones tras la ingesta:	La ingesta puede causar daños adversos
Síntomas/lesiones tras la inhalación:	Mareo. Somnolencia. Dolor de cabeza. Náusea. Debilidad. Inconsciencia.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-THINNER ACRILICO ALTO BRILLO	THINNER ACRILICO ALTO BRILLO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	20-Mar-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

11.3. Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:

Mutagenicidad en células germinales:	No es posible su clasificación.
Carcinogenicidad:	No es posible su clasificación.
Teratogenicidad:	No disponible.
Toxicidad para la reproducción:	Categoría 2. Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única.	Categoría 3 (sistema nervioso central)
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones Repetidas:	Categoría 2 (sistema nervioso central)

11.4. Medidas numéricas de toxicidad:

Tolueno (108-88-3)	
Toxicidad aguda oral	LD ₅₀ rata: 5,580 mg/kg
Toxicidad aguda inhalación	LC ₅₀ rata: >20 mg/l, t=4 horas.
Toxicidad aguda dérmica	LD ₅₀ conejo > 5,000 mg/kg
Xileno (1330-20-7)	
Toxicidad aguda oral	LD ₅₀ rata: 6,602 mg/kg
Toxicidad aguda inhalación	LC ₅₀ rata: 6,247 mg/l, t=4 horas.
Toxicidad aguda dérmica	LD ₅₀ conejo: 12,126 ml/kg
Butil Cellosolve (111-76-2)	
Toxicidad aguda oral	LD ₅₀ guinea pig: 1,414 mg/kg
Toxicidad aguda inhalación	LC ₀ guinea pig: 3.1 mg/l, t=1 horas.
Toxicidad aguda dérmica	LC ₀ guinea pig: 2,000 mg/l.

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica:

12.1. Toxicidad:

Tolueno (108-88-3)	
Toxicidad a corto plazo para peces	LC ₅₀ : 5.5 mg/l t=96h.
Toxicidad a largo plazo para peces	NOEC: 1.4 mg/l t=40 d.
Toxicidad a corto plazo para invertebrados acuáticos.	EC ₅₀ : 3.78 mg/l t=48h.
Toxicidad a largo plazo para invertebrados acuáticos.	NOEC: 0.74 mg/l t=7 d.
Xileno (1330-20-7)	
Toxicidad a corto plazo para peces	LC ₅₀ : 2.6 mg/l t=96h.
Toxicidad a largo plazo para peces	LC ₅₀ : 0.714 mg/l t=48h. Especie: Danio rerio.
Toxicidad a corto plazo para invertebrados acuáticos.	EC ₅₀ : 1 mg/l t=24 h.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-THINNER ACRILICO ALTO BRILLO	THINNER ACRILICO ALTO BRILLO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	20-Mar-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Toxicidad a largo plazo para invertebrados acuáticos.	NOEC: 0.96 mg/l t=21 d.
Butil Cellosolve (111-76-2)	
Toxicidad a corto plazo para peces	LC ₅₀ : 1,474 mg/l t=96h. Especie: <i>Oncorhynchus mykiss</i>
Toxicidad a largo plazo para peces	NOEC: 100 mg/l t=14d. Especie: <i>Brachydanio rerio</i>
Toxicidad a corto plazo para invertebrados acuáticos.	EC ₅₀ : 1,800 mg/l t=48 h. Especie: <i>Daphnia magna</i>
Toxicidad a largo plazo para invertebrados acuáticos.	NOEC: 100 mg/l t=21 d. Especie: <i>Daphnia magna</i>

12.2. Persistencia y degradabilidad:

Sin datos disponibles.

12.3. Potencial de bioacumulación:

Sin datos disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo:

Sin datos disponibles

12.5. Otros efectos adversos:

Nocivo para los organismos acuáticos. No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos:

13.1. Métodos de eliminación e información sobre la manipulación segura:

Recomendaciones para la eliminación: Para la eliminación de este producto, dirigirse a un servicio profesional autorizado. Los contenedores podrían seguir siendo peligrosos aun cuando se encuentren vacíos. Continúe con todas las precauciones. Manipule los contenedores vacíos con cuidado ya que los vapores residuales son inflamables.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 14.1. <u>Número ONU:</u> | 1263 |
| 14.2. <u>Designación oficial de transporte:</u> | Productos para pintura (Inflamable) |
| 14.3. <u>Clase(s) de peligros en el transporte:</u> | 3 |
| 14.4. <u>Grupo de embalaje/envasado:</u> | III |
| 14.5. <u>Riesgos ambientales:</u> | Sin información adicional. |
| 14.6. <u>Precauciones especiales para el usuario:</u> | Sin información adicional. |

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-THINNER ACRILICO ALTO BRILLO	THINNER ACRILICO ALTO BRILLO		
	Versión: 1.0	Fecha de aprobación: 20-Mar-25	Fecha de revisión: NA
	Sustituye a: Ninguna		

- 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código CIQ: Productos para pintura (inflamable)

SECCIÓN 15. Información reglamentaria:

15.1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezcla

La guía de respuesta en caso de emergencia para la mezcla es la 128

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad:

Clasificación NFPA 704



La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Industrias Monfel no presenta este documento como una garantía explícita o implícita del uso seguro de este material. Es responsabilidad del usuario el uso seguro de este material, y deberá observar todas las leyes y normas de seguridad, salud y ambientales que aplican. La información contenida en este documento es precisa de acuerdo con nuestra experiencia, pero es responsabilidad del usuario adecuarla y ampliarla de acuerdo a su uso, manejo, proceso, almacenamiento y disposición final, cumpliendo con las leyes y normas aplicables. El usuario debe considerar que los peligros mencionados no son los únicos que existen y que los efectos se pueden agravar por la presencia de otros materiales.

FIN DE DOCUMENTO

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-THINNER ACRILICO ALTO BRILLO	THINNER ACRILICO ALTO BRILLO		
	Versión: 1.0	Fecha de aprobación: 20-Mar-25	Fecha de revisión: NA
	Sustituye a: Ninguna		

HISTÓRICO DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Histórico de cambios	Razón del cambio	Quién realiza el cambio (Firma Monfel)
1.0	08/08/24	Documento nuevo	Adecuación a ISO9001:2015	ARDJ140325

Agregar cuantas filas sean necesarias para la continuación del histórico.